
I
II
III
IV
V
t
a
b
c
Uin
Uout
Vatt
Vw
0
Uatt
Udec
Úout
50 µs
40
30